

Перечень измеряемых физических факторов производственной среды для целей
производственного контроля в соответствии с областью аккредитации
Испытательной лаборатории

п/п	Физические факторы производственной среды
1	Уровень звука (уровень звукового давления, эквивалентный и максимальный уровень звука)
2	Показатели микроклимата (температура воздуха, относительная влажность воздуха, ТНС - индекс, скорость движения воздуха)
3	Интенсивность теплового излучения
4	Освещенность (естественная, искусственная), определение коэффициента естественной освещенности
5	Яркость
6	Коэффициент пульсации освещенности
7	Напряженность переменного электрического поля
8	Напряженность электростатического поля
9	Плотность магнитного потока
10	Напряженность электрического поля промышленной частоты
11	Напряженность магнитного поля промышленной частоты